

Het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) in Hoofddorp dat werd opgeleverd in 2014 is inmiddels 10 jaar oud. De fractie van Forza! heeft signalen ontvangen dat thans over een oppervlak van bij benadering 1500 M2 de tegels van de vloer in grote getale loskomen. Dit zou, zo hebben wij begrepen, te wijten zijn aan het ontbreken van dilatatievoegen in de vloer. Een dilatatievoeg is een voeg die wordt aangebracht om het krimpen en uitzetten van materialen op te vangen. Deze werking van materialen wordt veroorzaakt door temperatuurwisselingen en vocht. Het doel van dilatatievoegen is om scheuren in de constructie te voorkomen.

De fractie van Forza! heeft naar aanleiding van genoemde signalen een aantal vragen:

- Zijn de signalen die Forza! heeft opgevangen juist en zo ja is het college reeds op de hoogte van genoemde problemen?

De volgende vragen gelden indien er inderdaad sprake is van bovenstaande situatie:

- Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van het SKWA? Moet het complex dicht of kan het gebruik ervan gewoon doorgaan?
- Waarom is er tijdens de bouw voor gekozen om geen dilatatievoegen toe te passen?
- Op welk bedrag wordt de schade begroot en loopt de gemeenschap een financieel risico of kunnen de kosten verhaald worden op architect of de bouwonderneming?
- Wanneer wordt er een aanvang gemaakt met de herstelwerkzaamheden?

Namens Forza!

Erik Vermeulen